



9490119

TECHTRADE

Switchbot termometer in senzor vlažnosti Meter Plus

NAVODILA ZA UPORABO

SwitchBot Meter Plus je naprava za merjenje temperature in relativne vlažnosti, opremljena z natančnim senzorjem za stabilne in zanesljive meritve. Podatki se osvežujejo štirikrat na sekundo, kar omogoča sprotno spremljanje okoljskih pogojev.

- Natančno merjenje temperature in relativne vlažnosti
- Velik 3-palčni LCD zaslon za enostavno odčitavanje
- Primeren za komunikacijske omare in tehnične kabinete
- Možnost postavitve na več načinov

Tehnične lastnosti:

- Model: SwitchBot Meter Plus
- Natančnost temperature: $\pm 0,2$ °C ($\pm 0,4$ °F)
- Natančnost vlage: ± 2 %RH
- Frekvenca osveževanja: 4x na sekundo
- Velikost zaslona: 3 palce (LCD)
- Namestitev: stojalo, magnet, stenska montaža



Paket vsebuje: 1x Switchbot termometer in senzor vlažnosti Meter Plus, 1x Navodila

1. Prva uporaba

Pred prvo uporabo odprite zadnji del naprave in odstranite zaščitno folijo pri bateriji. S tem omogočite napajanje in naprava se bo samodejno vklopila.

2. Vklon in delovanje

Po odstranitvi zaščitne folije se naprava samodejno zažene. Na zaslonu se prikažeta trenutna temperatura in relativna vlažnost. Meritve se osvežujejo 4-krat na sekundo, kar omogoča sprotno spremljanje pogojev v prostoru.

3. Namestitev naprave

Napravo lahko namestite na več načinov:

- S pomočjo vgrajenega stojala na ravno površino
- Z uporabo magneta na zadnji strani na kovinske površine (npr. komunikacijske omare)
- S stensko montažo

Izberite način, ki najbolj ustreza okolju uporabe.

4. Uporaba

Naprava ne zahteva dodatnih nastavitvev. Po vklopu samodejno meri:

- temperaturo (°C ali °F)
- relativno vlažnost (%RH)

Velik LCD zaslon omogoča enostavno odčitavanje vrednosti.

5. Priporočila za uporabo

- Napravo postavite na mesto, kjer želite natančno spremljati pogoje (npr. komunikacijska omara, IT kabinet, skladišče).
- Izogibajte se neposredni izpostavljenosti vodi ali ekstremnim pogojem.
- Za najbolj natančne meritve naj naprava ne bo neposredno ob virih toplote ali hlajenja.

6. Vzdrževanje

- Po potrebi očistite napravo z mehko, suho krpo.
- Ob izpraznjeni bateriji jo zamenjajte z novo enakega tipa.

Firma in sedež proizvajalca: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Haicheng Road Qiancheng Commercial ,518100 Shenzhen, China, support@switch-bot.com